



"Hammerbach Zufluss Au"

"Grasserbach"

"Hammersdorferbach"

"Hammerbach Zufluss Angerfeld"

"Herwegerholzbach"

Strogen Zufluss 1

Hammerbachzufluss Tannenhof

"Alter Hammerbach"

"Bucherholzbach"

"Rosenbergerholzbach"

"Rosenbergerholzbach Zufluss 2"

"Kaltenbach Zufluss 5"

"Kaltenbach Zufluss 2"

"Kaltenbach Zufluss 1"

"Kaltenbach Zufluss 7"

"Moosbach"

- Defizite**
- Einleitung (Kläranlage)
 - ▲ Einleitung / Abflussverschärfung
 - Eintiefung
 - ▲ Mangelhafte Gewässergüte
 - ▲ Fischteichablauf
 - ▲ Ablagerung am Gewässer
 - Quellfassung
 - Querwehrwerk nicht durchgängig
 - Fischlich Bachlauf
 - Restriktionen
 - Verrohrung
 - ▲ Ausleitung / Restwasserstrecke
 - ▲ Begrüdung
 - ▲ Laufverlegung
 - ▲ Aufstau / Rückstau
 - ▲ Einträge diffus
 - ▲ Grünland intensiv in der Aue
 - ▲ Ackernutzung in der Aue
 - ▲ Wald auenuntypisch
 - ▲ Uferverbau hart
 - ▲ Uferverbau offen
 - ▲ Uferverbau geschlossen
- Bestand im Uferstreifen (20 m Breite) im jeweiligen 100m-Abschnitt
- Hartholz - Auwald
 - Ufergehölzsaum lückig
 - Ufergehölzsaum durchgehend
 - Hochstaudenflur
 - Laubwald
 - Mischwald
 - Nadelforst
 - Ruderal- / Allgrasflur
 - Acker / Ackerbrache
 - Wiese / Weide intensiv
 - Wiese / Weide extensiv
 - Garten / Kleingartenanlage
 - Wohngebiet
 - Einzelgebäude
 - Straße
 - Weg
 - Gemeindegrenze
 - Wasserschutzgebiet
 - 100m-Abschnitte

Gewässerentwicklungskonzept
Buch am Buchrain

Karte 3: Bestand und Defizite

Planungsbüro Hadatsch im BDLA
Ahornstr. 4
85664 Höhenlinden
Stand November 2008 1:10.000

Datenquellen:
Informationssystem Wasserwirtschaft der bayr. Wasserwirtschafts-
verwaltung
Geobasisdaten des Bay. Landesvermessungsamtes
Nutzungserlaubnis v. 06.12.2000, AZ.: VM 3860 B-4562